

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)

8-25 % DIOXIDO DE CARBONO en ARGON

PRODUCTO 8 - 25 % Dióxido de Carbono en Argón	CAS Dióxido de carbono = 124-38-9 Argón: = 7440 -37-1 DOT. N° UN 1956 Ficha de intervención: N° 1
NOMBRE COMERCIAL Y SINONIMOS 8 - 25 % Dióxido de Carbono en Argón	Clase de riesgo: División 2.2
NOMENCLATURA QUÍMICA Y SINONIMOS 8 - 25 % Dióxido de Carbono en Argón	Fórmula: 8 - 25 % Molar CO ₂ en Ar.
FECHA DE EMISION Y REVISIONES Revisado en Abril de 1991/C.R.C.03/98	Familia: Mezcla gaseosa

INFORME SOBRE RIESGO PARA LA SALUD

CONCENTRACIÓN MÁXIMA PERMISIBLE PONDERADA EN EL TIEMPO (CMP-CPT):

Estas mezclas contienen una concentración variable de dióxido de carbono.

Dióxido de Carbono posee un: CMP = 5.000 ppm Molar CMP - CPT = 15.000 ppm Molar

Ley 19587 Dec. Reg. 351/79 Anexo III Cap. 9 Art. 61 "Contaminación Ambiental".

SINTOMAS DE EXPOSICIÓN:

Cuando se inhalan, concentraciones de 20 - 30 % de estas mezclas, con una adecuada cantidad de oxígeno en aire, provocan un incremento en la frecuencia respiratoria. Altas concentraciones, causaran dolor de cabeza, nausea, vómitos y una eventual inconsciencia.

CARACTERISTICAS TOXICAS:

El Dióxido de Carbono es el más potente vasodilatador cerebral conocido. La inhalación de grandes cantidades, causan una rápida insuficiencia respiratoria conduciendo al coma y la muerte.

No se conocen, los efectos nocivos crónicos, de la inhalación reiterada de bajas concentraciones (20 - 30 % molar.

El Dióxido de Carbono no se encuentra registrado en el IARC, NTP o en la OSHA como carcinogénico o potencial carcinogénico.

Las personas enfermas, cuya afección se viera agravada por la exposición a estas mezclas, no deben manipular o trabajar con estos productos.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS - RECOMENDACIONES

UNA RÁPIDA ATENCIÓN MÉDICA ES OBLIGATORIA EN TODOS LOS CASOS DE SOBRE EXPOSICIÓN A ESTAS MEZCLAS. EL PERSONAL DE RESCATE DEBE ESTAR EQUIPADO CON EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA.

Inhalación: Si la persona está consciente debe ser trasladada a un área no contaminada para inhalar aire fresco. Retirla rápidamente, del área contaminada es muy importante. Si la víctima estuviera inconsciente, se le deberá trasladar a un área descontaminada, brindar ayuda respiratoria por medios mecánicos y suplemento de oxígeno. El tratamiento posterior será de apoyo, y continuará según los síntomas.

MEZCLAS PELIGROSAS CON OTROS LIQUIDOS, SOLIDOS O GASES

Ninguna

DATOS FÍSICOS**Punto de ebullición:**

CO2 Punto de sublimación: = - 109.3° F (- 78.5°C)
Ar.: = - 302.6 ° F (-185.9 °C)

Densidad del líquido en el punto de ebullición:

CO2 Densidad del sólido: = 97.5 lb/ft³ (1562 kg/m³)
Ar. = 87 lb/ft³ (1393kg/m³)

Presión de vapor:

CO2 70 °F (21.1 °C) = 856 psia (5900 Kpa)
Ar. 70 F (21.1 C) = Por encima de la temperatura crítica de -188.1 °F (122.3°C)

Densidad del gas a 70 °F, 1 atm

CO2 = 0.124 lb/ft (1. 990 Kg/m³)
Ar. = 0.134 lb/ft (1.656 Kg/ m³)

Punto de Congelamiento:

CO2 = - 69.8 °F (-56.6 °C) 75.1 psia (518 kPa)
Ar. = - 308.9 °F (-189.4°C)

Solubilidad en agua

CO2 = Muy soluble
Ar. = Ligeramente

% de Evaporación

N/A (Gas)

Gravedad específica (AIRE=1)

CO2 = 1.65
Ar. = 1.38

Apariencia y olor.

Gas incoloro, e inodoro.

INFORMACION SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION

PUNTO DE INFLAMACION Método empleado N/A.	TEMPERATURA DE AUTO IGNICION N/A	LIMITE DE INFLAMABILIDAD % EN Volumen LEL: N/A UEL: N/A
MEDIO DE EXTINCIÓN Mezcla gaseosa no inflamable		CLASIFICACION ELÉCTRICA No peligroso
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO Si los cilindros están involucrados en un incendio, llévelos a un lugar seguro, o manténgalos fríos mediante niebla de agua.		
RIESGOS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSION N/A		

INFORMACION SOBRE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD		CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR
Inestable	---	N/A
Estable	X	
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES QUE SE DEBEN EVITAR) Ninguna		
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN RIESGOSA Ninguna		
POLIMERIZACION RIESGOSA		CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR
Puede Ocurrir: --- No puede Ocurrir NO		N/A

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O PERDIDAS

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE QUE SE PRODUZCAN DERRAMES O PERDIDAS

Evacuar a todo el personal que se encuentre dentro del área afectada. Utilizar equipos de protección adecuados. Si la pérdida se produjera en el equipo del usuario, se deberá efectuar el purgado de la cañería con un gas inerte, antes de intentar reparaciones. Si la pérdida se encontrara en la válvula del container o del cilindro, contactar a su proveedor más cercano o telefonar al Departamento Técnico de AGA.

PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR PRODUCTO RESIDUAL:

No intente eliminar el producto residual o remanente de uso. Devuélvalos al proveedor dentro de su container o cilindro de carga, adecuadamente etiquetados, con los cierres de las válvulas de salida bien asegurados y las tapas de protección de válvulas, colocadas en su lugar. En caso de ayuda de emergencia, para eliminación del producto residual, contacte a su proveedor más cercano, o llame al departamento técnico de AGA S.A.

INFORMACION SOBRE PROTECCION ESPECIAL

PROTECCION RESPIRATORIA:

Para casos de emergencia debe hallarse una línea de presión positiva de aire, con máscara o equipos de respiración autónoma. Cuando suelde en espacios confinados o donde el venteo o la ventilación del local, no asegure que la exposición del trabajador, este por debajo, de los límites permisibles, utilice una línea de presión de aire positiva o un equipo de respiración autónomo.

Lea las advertencias de peligro que se encuentran en las cajas o containers (en las etiquetas o en los rótulos) de electrodos o materiales de aporte para soldadura, o fundente.

Consulte con el fabricante las hojas de seguridad de los materiales consumibles y productos relativos a la soldadura. (Reactividad, peligros para la salud, y cualquier otra información respecto de los humos de la soldadura.

VENTILACION

Ventear los gases del local al exterior

VENTEO DEL LOCAL:

Es necesaria para prevenir, la acumulación de altas concentraciones de gases, de modo tal, que reduzcan la concentración de oxígeno por debajo del 18 % molar. Cuando suelde, utilice suficiente ventilación, descarga localizada del arco, o ambos, para mantener los humos y gases de la soldadura, por debajo del CMP permisible, en la zona de respiración del trabajador, y en el área circundante. Trate que el trabajador, mantenga su cabeza fuera de los humos.

MECANICA:

N/A

GUANTES DE PROTECCION:

Como esta especificado cuando suelda

PROTECCION OCULAR:

Anteojos de seguridad o antiparras.

Cuando suelda, utilizar casco con protección facial.

Máscara con cristales filtro. Como regla general, comience con una lente de protección, que debe ser oscura para ver la zona de la soldadura. Luego continúe con la próxima protección mas clara, la cual brinda suficiente visión de la zona de la soldadura. Brinde pantalla de protección y anteojos para destellos. Si es necesaria proteja a los demás de las radiaciones generadas por el arco, las cuales pueden dañar los ojos y quemar la piel.

OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION:

Zapatos de seguridad y cuando suelda una adecuada protección de cabeza y ojos.

Cuando suelde utilice protección para la cabeza, manos y cuerpo los cuales ayudaran a prevenir lesiones de la radiación, chispas y shock eléctrico. Ver ANSI Z-49-1 Como mínimo esto incluye guantes para soldador y protección facial y puede incluir protecciones para los brazos, delantal, capucha, protección para los hombros como así también ropa sustancialmente oscura. Trate que el soldador no toque partes eléctricas energizadas y aisle a él, del trabajo y tierra.

PRECAUCIONES ESPECIALES**ETIQUETADO:**

Nombre: Mezcla gaseosa comprimida
Etiqueta de embarque: Gas no inflamable

Clase de Riesgo DOT : División 2.2
I.D. N° : UN: 1956

ALMACENAJE:

Proteger los cilindros de cualquier daño físico. Almacenar en un área fresca, seca, bien ventilada, lejos de los lugares de tráfico vehicular, y de las salidas de emergencia. No permitir, que en el lugar de almacenaje, la temperatura exceda 125°F (52°C). Los cilindros deben colocarse en posición vertical y bien asegurados, para evitar que se caigan o se golpeen. Se deben separar los cilindros llenos de los vacíos. Utilizar un sistema de inventario con fecha de ingreso y egreso de las unidades, para evitar que cilindros llenos queden almacenados durante períodos excesivamente largos. ("first in - first out") Para información adicional sobre recomendaciones de almacenaje, consulte los boletines de Compressed Gas Association P-1

MANIPULEO:

Utilizar solamente en áreas muy bien ventiladas. Las tapas protectoras de las válvulas deben estar colocadas, a menos que el cilindro posea caño de salida desde la válvula al punto de uso. No arrastrar, deslizar o hacer rodar los cilindros, sino utilizar auto elevadores o zorras para desplazarlos. Utilizar un regulador reductor de presión, cuando se conectan los cilindros a una presión menor (< 3.000 psig) a cañerías o sistemas. De ninguna manera se deben calentar los cilindros para incrementar su velocidad de descarga. Utilizar una válvula de control o de retención en la línea de descarga, para evitar riesgos de retroceso de flujo al interior del cilindro.. Mantenga el cilindro alejado del calor o llamas. No altere (válvula) o dispositivos de seguridad. Cierre la válvula después de cada uso o cuando el cilindro se encuentre vacío. Para información complementaria ver el folleto de la NFPA 51A "Welding and Cutting". Para información adicional consulte el folleto de la Compressed Gas Association P-1

ENVASADO

Estas mezclas son no corrosivas y pueden utilizarse con cualquier material de construcción común.

OTRAS RECOMENDACIONES O PRECAUCIONES:

- Los cilindros de gas comprimido no deben ser recargados, excepto por fabricantes calificados de gases comprimidos. La carga de cilindros de gas comprimido debe ser efectuada por el fabricante, o bien se debe contar con su consentimiento escrito para poder realizarla, caso contrario, constituye una violación a las leyes vigentes.
- Asegurarse siempre que los cilindros se encuentren en posición vertical antes de transportarlos. NUNCA transporte cilindros en baúles de vehículos, compartimientos cerrados, cabinas de camiones o en compartimientos de pasajeros.
- Transporte los cilindros asegurados en plataformas o en vehículos abiertos tipo pick up.

NFPA 704 N° para estas mezclas = 100

Los datos proporcionados en este informe, se brindan sin cargo para ser utilizado por personal técnico calificado a su discreción y riesgo. Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en test e informaciones consideradas confiables, pero no se garantiza una precisión completa y no damos garantías de ninguna clase. Esta información no intenta constituirse en una licencia para operar una recomendación para practicar o infringir cualquier patente de la Compañía u otras cubriendo cualquier proceso o uso. Como la empresa no tendrá control del uso del producto aquí descrito, la compañía no asume obligación por pérdida o daño incurrido debido al uso propio o impropio del producto.

Para recomendaciones adicionales favor consultar Compressed Gas Association's Pamphlet P-1.

Pueden existir otras normas específicas relativas al transporte, manipuleo, anclaje y utilización de este producto que no hayan sido mencionadas en este informe. El usuario deberá revisar toda la reglamentación al respecto para asegurarse que esté actuando de conformidad a las mismas.